CAJA SUMATORIA PARA MÚLTIPLES CELDAS DE CARGA

SUMA 2, 3 O 4 CELDAS DE CARGA



JBOX-4-ET

El modelo JBOX-4-ET se muestra en un tamaño inferior al real.

- **Acero inoxidable resistente**
- **Carcasa sellada**
- **Ajuste de excitación para una fácil configuración**

La caja sumatoria de celdas de carga acepta entradas de múltiples celdas de carga y combina sus salidas en una salida que representa la carga total. Todas las celdas de carga tienen la misma capacidad y salidas en un rango del 3,2% una respecto de la otra. Para obtener varianzas superiores, se deben añadir resistencias. Las celdas de carga que se ajustan a un 0,25% de intercambiabilidad o que tienen tolerancias de salida inferiores a ±3,2% funcionarán sin resistencias adicionales.



Para hacer su pedido

N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
JBOX4-ET	Ajuste de excitación; suma 2, 3 o 4 celdas de carga
JBOX4-ST	Ajuste de señal; suma 2, 3 o 4 celdas de carga

Ejemplo de pedido: JBOX4-ET, *caja de suma de acero inoxidable con ajuste de excitación para 2, 3 o 4 celdas de carga.*